



obsah balení



3DSIMO BASIC 2



servisní klíček



USB nabíjecí kabel






PCL materiál


3DSIMO - BASIC 2 MANUÁL

Nabijte zařízení před prvním použitím

ovládání a prvky




obsah balení



3DSIMO BASIC 2



servisní klíček



USB nabíjecí kabel






PCL materiál


3DSIMO - BASIC 2 MANUÁL

Nabijte zařízení před prvním použitím

ovládání a prvky




odemčení servisního krytu



DOSPĚLÝ
DOZOR

- Pro čištění 3DSIMO BASIC 2 postupujte následovně
1. otevřete servisní kryt pomocí servisního klíčku
 2. opatrně vyklepejte částecy materiálu a jiné nečistoty
 3. zasuněte servisní kryt zpátky do těla zařízení


odemčení servisního krytu



DOSPĚLÝ
DOZOR

- Pro čištění 3DSIMO BASIC 2 postupujte následovně
1. otevřete servisní kryt pomocí servisního klíčku
 2. opatrně vyklepejte částecy materiálu a jiné nečistoty
 3. zasuněte servisní kryt zpátky do těla zařízení

vložení materiálu




Vložte materiál do otvoru na zadní straně, dokud neucítíte, že materiál nejde vložit dále.

Zapněte přístroj. Přístroj je plně nabitý v okamžiku, kdy svítí všechny diody LED indikátoru.

Držte tlačítko pro posuv materiálu a sledujte, zda prochází tryskou. Po chvíli uvidíte materiál. V tento moment stiskněte tlačítko pro zavedení materiálu.

vložení materiálu




Vložte materiál do otvoru na zadní straně, dokud neucítíte, že materiál nejde vložit dále.

Zapněte přístroj. Přístroj je plně nabitý v okamžiku, kdy svítí všechny diody LED indikátoru.

Držte tlačítko pro posuv materiálu a sledujte, zda prochází tryskou. Po chvíli uvidíte materiál. V tento moment stiskněte tlačítko pro zavedení materiálu.


vyjmutí materiálu



Stiskněte tlačítko pro vyjmutí materiálu a počkejte, dokud LED indikátor nezhasne. Celý proces opakujte 3x.

Vyjmutí materiálu funguje pouze s předehřátým zařízením.


nabíjení



Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu. Zkontrolujte, zda LED indikátor ukazuje nabíjecí cyklus.

Jakmile je nabíjení dokončeno, rozsvítí se všechny LED diody indikátoru.


vyjmutí materiálu



Stiskněte tlačítko pro vyjmutí materiálu a počkejte, dokud LED indikátor nezhasne. Celý proces opakujte 3x.

Vyjmutí materiálu funguje pouze s předehřátým zařízením.

nabíjení



Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu. Zkontrolujte, zda LED indikátor ukazuje nabíjecí cyklus.

Jakmile je nabíjení dokončeno, rozsvítí se všechny LED diody indikátoru.